

Министерство труда и социального развития РО
Муниципальное бюджетное учреждение города Шахты
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов № 1»

346500, г. Шахты Ростовской обл., пр. Победа Революции, 100, тел./факс 8(863 6)22-25-10, e-mail: cso12@mail.ru

№ 939
17.10.2016 г.

Заместителю начальника Таганрогского
территориального отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-Кавказского
управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

Клейманову Валерию Николаевичу

Администрация МБУ г.Шахты «ЦСО № 1» доводит до Вашего сведения, что согласно представления РОСТЕХНАДЗОРА «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» от 14.10.2016 года; ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 9.11. Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливно-и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», а именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированного Минюстом России от 22.01.2003 года № 4145, далее ПТЭЭП: приняты меры по устранению выявленных нарушений.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или(и) не соблюдено	Предпринятые меры
1.	На двери вводного электрощита 0,4кВ нет надписи, указывающей диспетчерское наименование	п.2.2.20 ПТЭЭП	устранено 17.10.2016 г.
2.	Не проведена очистка от пыли и паутины электрооборудования вводного электрощита 0,4кВ	п.2.2.17 ПТЭЭП	устранено 17.10.2016 г.
3.	На двери вводного электрощита 0,4кВ не обновлены надписи, указывающие назначение присоединений.	п.2.2.20 ПТЭЭП	устранено 17.10.2016 г.
4.	На лицевой стороне сборок сети освещения ЩО-1, ЩО-2 нет надписи с указанием наименования сборки, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию. С внутренней стороны нет однолинейной схемы и надписи наименования электроприемников.	п.2.12.5 ПТЭЭП	устранено 17.10.2016 г.

Директор
МБУ г. Шахты «ЦСО № 1»

Исполнитель
Бабенко С.Х.
т.25-81-29

С.Х. Бабенко



Т.П. Дума